CALDERA A LEÑA SIN HOGAR CILINDRICO (50% CAPACIDAD DE MARCHA)

CARLOS W. THOMASSET 11/2004



A 2 o 3 minutos de terminar la carga de rolos de eucaliptos (25% H.b.h.)

Notar que a pesar que la caldera está recién carga, hay exceso de aire (tubos visibles) y hay "mala combustión" en los tubos en que penetra la llama. Se notan los tubos "tapados" en la parte superior (15 días de marcha).

Llama a los 15 minutos de carga, se nota un exceso de aire muy elevado.



Cenizero de la parrilla "sin grillas", se produce una gran combustión por la pérdida de "carbón" al cenicero.